

MPAINO SERIES


펄스 출력 사용설명서



저희 (주)아이로직스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

▣ 개요

- ▶ 디지털 값을 PWM 값으로 변환하여 PWM 값이 필요한 모터나 센서를 동작시킬 수 있도록 Arduino IDE에서 프로그램 할 수 있습니다.
- ▶ 예를 들어 주파수로 제어하는 모터가 있다면 Arduino IDE에서 C언어 프로그램으로 사용자가 입력한 값만큼 PWM 주파수 값을 조절하여 동작 할 수 있도록 제어할 수 있습니다.



- ▶ 모터 이외에 PWM 아날로그 신호 값을 입력받는 기기와 연결하여 사용하실 수 있습니다.


▣ PWM 출력 사양서

- ▶ DC 0(LOW) ~ 5V(HIGH) / 최대 30mA 출력
- ▶ 최대 1MHz 출력
- ▶ 분해능 : 16Bit
- ▶ 펄스출력은 모델명에 K 또는 K2가 붙습니다.
- ▶ 아날로그출력은 모델명에 Y가 붙습니다.

모델명	개수	PWM 채널번호	설명
K	6포인트	0 ~ 5	<ul style="list-style-type: none"> D11 ~ D13 / GND D46 ~ D44 / GND
K2	12포인트	0 ~ 5	<ul style="list-style-type: none"> D11 ~ D13 / GND D46 ~ D44 / GND D5, D2, D3 / GND D6 ~ D8 / GND
YK Y2K	6포인트	0 ~ 5	<ul style="list-style-type: none"> D5, D2, D3 / GND D6 ~ D8 / GND

- ▶ 펄스출력은 한 개의 모듈당 6포인트를 사용하실 수 있습니다.
- ▶ 펄스출력 모듈은 최대 2개의 모듈을 사용하실 수 있습니다. 따라서, 최대 12포인트까지 아날로그 입력을 사용하실 수 있습니다.
- ▶ MPAINO-8A8R-K : 펄스출력 6포인트
- ▶ MPAINO-16A16R-K2 : 펄스출력 12포인트

▣ K모듈 포트번호



▣ 통합 표

- ▶ ILIB 핀번호는 저희 아이로직스에서 제공하는 통합 라이브러리(ILIB)를 사용할 때의 번호입니다.


모델명	타이머 번호	채널명	아두이노 핀번호	ILIB 핀번호
K	Timer 1	PWM0	11	0
		PWM1	12	1
		PWM2	13	2
	Timer 5	PWM3	46	3
		PWM4	45	4
		PWM5	44	5
K2	Timer 3	PWM0	11	0
		PWM1	12	1
		PWM2	13	2
	Timer 4	PWM3	46	3
		PWM4	45	4
		PWM5	44	5
YK Y2K	Timer 1	PWM6	5	6
		PWM7	2	7
		PWM8	3	8
	Timer 5	PWM9	6	9
		PWM10	7	10
		PWM11	8	11

▣ 디지털입력 포트 변경되는 사례

- ▶ MPAINO 제품군에 Y2K, K2 모듈이 추가되면 입력단자가 D22 ~ D29입니다.

▣ 펄스 출력 결선도

- ↳ 출력접점 D11 ~ D13, D44 ~ D46 핀을 0V, 5V로 최대 1MHz로 펄스 출력을 할 수 있습니다.
- ↳ 출력접점 D11 ~ D13, D44 ~ D46 핀은 GPIO핀으로 활용하실 수 있습니다.



▣ PWM 파형 출력

- ↳ digitalWrite() 함수와 동일하지만 16비트 PWM을 출력합니다.

```
#include "ILIB.h"
void setup() {
}
void loop() {
    //PWM(uint8_t pin, int val, uint8_t onDutybit16);
    /*PWM(출력할 핀번호, 드티비,
    드티비 16비트로 변경시 HIGH(미변경시 false 및 생략));
    //11번핀을 40% 드티비로 PWM 출력
    PWM(0, 65535*0.4, 1);
}
```

▣ 주파수 가변(FDPWM) 출력

- ↳ 주파수와 드티비를 조절할 수 있는 16비트 PWM을 출력합니다.

```
#include "ILIB.h"
void setup() {
    PWM_RESET();
}
void loop() {
    //FDPWM(PIN, Hz, Duty);
    FDPWM(0, 4000, 40);
    FDPWM(1, 4000, 60);
    /*(D11, D12, D13), (D44, D45, D46), (D2, D3, D5), (D6, D7, D8)
    각 그룹별로 주파수를 동일하게 설정해야 정상동작합니다.*/
}
```

▣ 각 핀별 주파수 출력 예제

```
void setup() {
    pinMode(11, OUTPUT); // D11 핀을 출력모드로 설정합니다.
    pinMode(12, OUTPUT); // D12 핀을 출력모드로 설정합니다.
    pinMode(13, OUTPUT); // D13 핀을 출력모드로 설정합니다.
}
void loop() {
//D11핀을 10/255값 만큼 PWM 파형을 출력합니다.
    analogWrite(11, 10);
//D12핀을 127/255값 만큼 PWM 파형을 출력합니다.
    analogWrite(12, 127);
//D13핀을 255/255값 만큼 PWM 파형을 출력합니다.
    analogWrite(13, 255);
}
```

- ↳ 자사 블로그에 업로드 되어 있는 통합라이브러리 ILIB.h를 사용하시면 다양한 PWM 파형을 출력하실 수 있습니다.

▣ GPIO 단자 사용

- ↳ K모듈의 포트는 GPIO로 사용이 가능합니다.

- ↳ 저렴한 센서등에 GPIO로 연결이 가능합니다.

- ↳ 예시로 DHT온습도 센서를 GPIO 단자선으로 연결하여 온습도 데이터를 받아오실 수 있습니다. (<https://blog.naver.com/ilogsics/222451130930>)

▣ SoftwareSerial 사용

- ↳ PWM(GPIO)핀으로 SoftwareSerial을 최대 3개 사용하실 수 있습니다.

- ↳ SoftwareSerial기능의 RX핀은 11, 12, 13핀만 가능합니다.

- ↳ TX는 PWM(GPIO)핀 중에 제한없이 사용이 가능합니다.

```
#include <SoftwareSerial.h>
```

```
#define rxPin 11
```

```
#define txPin 46
```

```
// Set up a new SoftwareSerial object
```

```
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
```

```
void setup() {
```

```
    // Define pin modes for TX and RX
```

```
    pinMode(rxPin, INPUT);
```

```
    pinMode(txPin, OUTPUT);
```

```
// Set the baud rate for the SoftwareSerial object
```

```
mySerial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // ...
}
```

▣ n개 펄스(NPWM) 출력

- ↳ 주파수 및 드티비를 조절할 수 있는 n개의 16비트 펄스를 출력합니다.

```
#include "ILIB.h"
int SerialInput = 0;
void setup() {
    PWM_RESET();
}
void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {
        SerialInput = Serial.read();
    }
    if (SerialInput == 49) { //시리얼 모니터에 1번 입력시
//PWM D11번핀 200Hz, Duty비 30%, 4번 출력
        NPWM_BEGIN(11, 200, 30, 4);
        SerialInput = 0;
    }
    NPWM(11);
    /*(D11, D12, D13), (D44, D45, D46), (D2, D3, D5), (D6, D7, D8)
    각 그룹별로 주파수를 동일하게 설정해야 정상동작합니다.*/
}
```